


Linien					
	Gebäudeachsen		Bauteilachsen		Neubau Testanlage Grüngleise
	Kante vor Schnittebene		Betonieretappe		Bestand
	Kante hinter Schnittebene		Dichtungsebene		



Testanlage für Grüngleise

Die Grüngleis-Testanlage soll auf RBS-Boden hinter der ehemaligen Energiezentrale (in der Verlängerung des Platzes hinter den alten Garagen) erstellt werden. Dort ist der RBS zu Baustart auf belastetes Material im Untergrund gestossen.

Genauer Fundort: <https://s.geo.admin.ch/9693ee00f4>

Das belastete Material ist vermutlich mehrere Jahrzehnte alt und stammt nicht vom RBS. Die Art und das Ausmass der Verschmutzung werden nun untersucht.